



## CIRCULAR INFORMATIVA SERVICIO DE FUNDENTES - MUNICIPIOS

La Diputación de Guadalajara, cumpliendo su compromiso de colaboración con los municipios de la provincia, especialmente los de menor capacidad económica y gestión, contempla dentro de su Carta de Servicios, la puesta a disposición de una pequeña cantidad de **FUNDENTES** (*cloruro sódico, sal*), para minimizar la formación de placas de hielo en las principales zonas de tránsito del municipio (aceras y calzadas).

Cada municipio, con prioridad para los de población inferior a los 1.000 habitantes, dispone en el Centro Comarcal que tenga asignado (ver cuadro ANEXO I), de una cantidad de fundentes aproximada a los 180 Kg envasada en sacos.

Para su retirada deberá realizar solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial <https://dguadalajara.sedelectronica.es/info.0> o ponerse en contacto con su Centro Comarcal correspondiente.

El material suministrado procede de las salinas de Saelices de La Sal, municipio con el que la Diputación de Guadalajara y la JCCM mantienen sucesivos convenios de colaboración para la restauración, mantenimiento y conservación de sus instalaciones. Esta actuación, junto con otras que se vienen realizando (*Planes Provinciales y Obras Hidráulicas, Planes de Carreteras, Accesos y Asfaltado, Plan Despoblación, Empleo y Como en Casa. Líneas subvenciones FOCODEM, FIM, VIDEOCÁMARAS, PERTE... Circuitos de carreras populares, de montaña y MTB, etc.*), son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestra provincia, fijando población y haciéndola cada vez más atractiva para nuestros visitantes.

### Recomendaciones (junto con ANEXO II).

- El fundente (*cloruro sódico, sal*) extendido actúa dando lugar a una solución acuosa que congela por debajo de los 0°C, retrasando o pudiendo evitar así la formación de placas de hielo.
- El cloruro sódico, sal, es eficaz hasta -5°C. Por debajo de esta temperatura pierde gran parte de su poder fundente, llegando a anularse totalmente a una temperatura aproximada de -15°C.
- Recuerde, **una de las principales causas que producen deterioro en los pavimentos, son los ciclos de hielo / deshielo cuyo efecto se ve acelerado por la adición de sales fundentes. Además, altas concentraciones en aguas de escorrentía con vertido directo al terreno pueden afectar de manera negativa al medio ambiente. Por tanto, se recomienda extender sobre el pavimento pequeñas cantidades y espaciadas en el tiempo.**
- Es recomendable proteger los pavimentos de hormigón con la aplicación de resinas acrílicas transparentes en base disolvente (pueden pedir asesoramiento técnico en el Centro Comarcal correspondiente).

### PRESIDENCIA



**ANEXO I.- Centros Conservación y Mantenimiento.**

Próxima Carta de Servicio actualizada a 01/01/2023, disponible en:

[https://transparencia.dguadalajara.es/wp-content/uploads/2021/04/20210201\\_Informe\\_Informe\\_Carta-Servicios-CC-3.pdf](https://transparencia.dguadalajara.es/wp-content/uploads/2021/04/20210201_Informe_Informe_Carta-Servicios-CC-3.pdf)

CENTRO	Teléfono	E-MAIL
GUADALAJARA SUR	949 213 089	<a href="mailto:guadalajara-sur@dguadalajara.es">guadalajara-sur@dguadalajara.es</a>
<b>DIRECCIÓN / LOCALIZACIÓN</b> Calle de Atienza, 4, 19003 Guadalajara 40°37'45.4"N 3°10'16.0"W		

CENTRO	Teléfono	E-MAIL
COGOLLUDO	949 855 412	<a href="mailto:cogolludo@dguadalajara.es">cogolludo@dguadalajara.es</a>
<b>DIRECCIÓN / LOCALIZACIÓN</b> Calle Piscina s/n, 4, 19230 Cogolludo 40°56'16.3"N 3°05'37.3"W		

CENTRO	Teléfono	E-MAIL
SIGÜENZA	949 391 434	<a href="mailto:sigüenza@dguadalajara.es">sigüenza@dguadalajara.es</a>
<b>DIRECCIÓN / LOCALIZACIÓN</b> Paraje Dehesilla Parcela 256D, 19250 Sigüenza 41°04'28.2"N 2°38'19.0"W		

CENTRO	Teléfono	E-MAIL
MOLINA DE ARAGÓN	949 831 061	<a href="mailto:molina@dguadalajara.es">molina@dguadalajara.es</a>
<b>DIRECCIÓN / LOCALIZACIÓN</b> Plaza de España / Pol. Ind. Los Tobares, 16 B. 19300-Molina de Aragón 40°50'39.0"N 1°53'19.8"W - 40°51'20.9"N 1°54'45.5"W		

CENTRO	Teléfono	E-MAIL
CIFUENTES	949 810 139	<a href="mailto:cifuentes@dguadalajara.es">cifuentes@dguadalajara.es</a>
<b>DIRECCIÓN / LOCALIZACIÓN</b> Camino Ruguilla s/n, 19420 Cifuentes 40°46'44.7"N 2°37'09.6"W		

**PRESIDENCIA**

Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 19001 (Guadalajara). Tfno. 949887500





## ANEXO II.- RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN.

Extracto del Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla La Mancha (METEOCAM).

<https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/dgppc/actuaciones/plan-de-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-adversos-de-clm-meteocam>

### NIEVE Y FRIO INTENSO.

Protección Civil, en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, se encarga de informar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, de aquellos fenómenos meteorológicos que pueden dar lugar a situaciones de riesgo.

Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales transmitidas a través de las emisoras de radio y de otros medios, y seguir las indicaciones que se den.

### MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN EN CARRETERA.

Ante un temporal de nieve y frío es conveniente, si se va a viajar:

- Solicitar información previa del estado de las carreteras y de la situación meteorológica.

[http://meteoruta.aemet.es/p\\_index.html](http://meteoruta.aemet.es/p_index.html)

<http://www.aemet.es/es/portada>

<http://infocar.dgt.es/etraffic/>

- Evitar el viaje en coche siempre que no sea necesario y utilizar, a ser posible, transporte público.
- En caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos.
- Tener la precaución de llenar el depósito de la gasolina, y llevar cadenas y elementos de abrigo.
- Llevar un teléfono móvil y dispositivo de carga de este.
- Ir muy atento para tener especial cuidado con las placas de hielo. Es difícil determinar en qué lugar del trayecto pueden haberse formado, aunque generalmente las zonas de umbría son las más habituales.

### MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO.

- Evitar en lo posible salir de casa, principalmente las personas mayores y las de edad infantil. En caso de absoluta necesidad, dotarse de calzado y ropa apropiados. Ser más precavido de lo habitual.
- Evitar el paso por zonas arboladas debido al posible riesgo de desprendimiento de ramas por la acumulación de nieve en los árboles.
- Evitar el paso y estacionamiento cerca de las viviendas debido al riesgo de desprendimiento de bloques de nieve de las cornisas y aleros de los tejados.
- Mantenerse informado de la situación meteorológica. Prestar atención a las emisoras de radio, TV, internet y redes sociales para obtener información de la Agencia Estatal de Meteorología o de Protección Civil

## PRESIDENCIA

Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 19001 (Guadalajara). Tfno. 949887500

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - Página 3 de 3

