

MEMORIA RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CENTROS COMARCALES Y BRIGADA VERDE AÑO 2017
CENTRO COMARCAL DE COGOLLUDO. ACTIVIDAD ALBAÑILERÍA

Bustares	6027	Finalizada	29/08/2017	Enfoscando armario de la luz
Ciruelas	3926	Finalizada	17/03/2017	Colocar 8-10 bloques de hormigón
Cogolludo	5809	Finalizada	25/05/2017	Saneamiento
Espinosa De Henares (Carrascosa De Henares)	6167	Finalizada	07/11/2017	Reparar bordillos y echar hormigón
Galve De Sorbe	5715	Finalizada	13/03/2017	Reparar paredes de garaje
Hiendelaencina	3804	Finalizada	25/01/2017	Reparar seis tapas de pozo
Humanes	3881	Finalizada	17/02/2017	Hormigonar averías en cinco puntos
Malaguilla	6077	Finalizada	26/09/2017	Hormigonar averías
Ordial, El (La Nava De Jadraque E.L.M.)	5901	Finalizada	11/07/2017	Captación
Pradena De Atienza	3870	Finalizada	24/01/2017	Alicatar baño en mal estado
Pradena De Atienza	3902	Finalizada	24/01/2017	Reparar rejilla de sumidero
Puebla De Valles	3910	Finalizada	01/03/2017	Hormigonar avería
Puebla De Valles	3921	Finalizada	09/03/2017	Colocar zanca para poste madera
Puebla De Valles	5907	Finalizada	13/07/2017	Avería saneamiento
Robledillo De Mohernand.		Sin Asignar	15/11/2017	Arreglar 3 arquetas del agua que están hundidas
Robledo De Corpes	3839	Finalizada	13/02/2017	Reparar lavadero en mal estado

Zarzuela De Jadraque	6065	Finalizada	18/05/2017	Quitar mocheta de cajetín de luz y sumidero filtra agua
Servicio De Cooperación	5756	Finalizada	25/04/2017	Colocación puerta
Servicio De Cooperación	6215	En Ejecución	22/11/2017	Muelle en centro comarcal

**MEMORIA RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CENTROS COMARCALES Y BRIGADA VERDE AÑO 2017
CENTRO COMARCAL DE COGOLLUDO. ACTIVIDAD ELECTRICIDAD**

Alarilla	Finalizada	Cables de alumbrado publico descolgados
Arbancon	Finalizada	Revisión punto alumbrado público
Arbancon	Finalizada	Arreglo farola
Arbancon	Finalizada	Reparar una farola
Arroyo De Fraguas	Finalizada	Avería de alumbrado publico
Arroyo De Fraguas	Finalizada	Instalación punto alumbrado público
Arroyo De Fraguas	Finalizada	Grapado de línea alumbrado público por avería camión
Campillo De Ranas	Finalizada	Trasladar punto de alumbrado publico
Campillo De Ranas	Finalizada	Grapar cable de alumbrado publico
Campillo De Ranas	Finalizada	Avería alumbrado público
Campillo De Ranas	Finalizada	Detección derivación
Campillo De Ranas (Campillejo)	Finalizada	Sustituir lámpara
Campillo De Ranas (Espinar, El)	Finalizada	Reposición de lámpara de alumbrado público
Campillo De Ranas (Espinar, El)	Finalizada	Reposición farolas del parque
Campillo De Ranas (Espinar, El)	Finalizada	Revisión instalaciones de depósitos
Campillo De Ranas (Espinar, El)	Finalizada	Revisión punto alumbrado público
Campillo De Ranas (Espinar, El)	Finalizada	Desvío punto de alumbrado público
Campillo De Ranas (Espinar, El)	Finalizada	Sustituir zapata poste
Campillo De Ranas (Roblelacasa)	Finalizada	Avería de alumbrado publico
Campillo De Ranas (Roblelacasa)	Finalizada	Reposición lámparas fundidas
Campillo De Ranas (Roblelacasa)	Finalizada	Avería en el alumbrado público
Campillo De Ranas (Roblelacasa)	Finalizada	Avería de alumbrado público
Campillo De Ranas (Roblelacasa)	Finalizada	Instalación punto de alumbrado público
Campillo De Ranas (Roblelacasa)	Finalizada	Instalación punto de alumbrado público
Campillo De Ranas (Robleluengo)	Finalizada	Revisión instalaciones de depósitos

Cantalojas	Finalizada	Colocar una farola retirada por una obra
Cantalojas	Finalizada	Avería en bomba de sondeo
Cantalojas	Finalizada	Reposición de nueve farolas fundidas
Cantalojas	Finalizada	Sustituir luminarias
Cantalojas	Finalizada	Desvío punto por obras
Cantalojas	Finalizada	Sustituir luminaria reparada
Cantalojas	Finalizada	Reposición dos lámparas
Cantalojas	Finalizada	Reposición de 4 lámparas Reposición de una luminaria
Cantalojas	Finalizada	Farola fundida
Cantalojas	Finalizada	Reposición luminarias Led
Cantalojas	Finalizada	Grapar cable
Cantalojas (Villacadima)	Finalizada	Desvío por obras
Cardoso De La Sierra,El (Colmenar De La Sierra)	Finalizada	Avería de alumbrado público
Casa De Uceda	Finalizada	Grapado línea de alumbrado publico
Casas De San Galindo	Finalizada	Reponer lámpara fundida
Casas De San Galindo	Finalizada	Revisar grupo de presion
Casas De San Galindo	Finalizada	Reposición lámpara
Casas De San Galindo	En Ejecución	No funciona la electroválvula
Casas De San Galindo	Finalizada	Inspección grupo de presión
Ciruelas	Finalizada	Avería en alumbrado público
Ciruelas	Finalizada	Retirar cables por obras
Cogolludo	Finalizada	Repaso de alumbrado publico
Cogolludo	Finalizada	Sustituir luminarias
Cogolludo	Finalizada	Desconectar motores bomba de deposito
Cogolludo	Finalizada	Reponer luminaria Led
Cogolludo	Finalizada	Reponer lamparas fundidas

Cogolludo	Finalizada	Reponer dos luminarias
Cogolludo	Finalizada	Reponer luminarias
Cogolludo	Finalizada	Anular línea de alumbrado publico
Cogolludo	Finalizada	Revisar línea boya en motores de deposito
Cogolludo	Finalizada	Reforma Instalación cuadro bombeo
Cogolludo	Finalizada	La bomba de bombeo no arranca
Cogolludo	Finalizada	Grapado línea de alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Instalar programador
Cogolludo	Finalizada	Dos farolas fundidas
Cogolludo	Finalizada	Inspección cuadro piscina
Cogolludo	Finalizada	Cortocircuito de la línea de alumbrado del polideportivo
Cogolludo	Finalizada	Instalación de protección cuadro de elevación
Cogolludo	Finalizada	Sustituir y programar reloj astronómico
Cogolludo	Finalizada	Instalar programador en cuadro
Cogolludo	Finalizada	Revisión de cuadro eléctrico
Cogolludo	Finalizada	Reposición farolas fundidas
Cogolludo	Finalizada	Conexión motor piscina
Cogolludo	Finalizada	Revisión cuadro de alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Revisión cuadro de alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Revisión cuadro de alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Empalme subterráneo
Cogolludo	Finalizada	Revisión de alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Desvío punto de alumbrado público por obras
Cogolludo	Finalizada	Revisión cuadro alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Dos farolas fundidas
Cogolludo	Finalizada	Revisión motor
Cogolludo	Finalizada	Reposición luminaria
Cogolludo	Finalizada	Cables sueltos
Cogolludo	Finalizada	Revisión punto de alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Desplazamiento punto alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Detección derivación
Cogolludo	Finalizada	Instalar reloj astronómico

Cogolludo	Finalizada	Avería alumbrado público
Cogolludo	En Ejecución	Baja suministro de alumbrado de la iglesia para unificar con Ayto
Cogolludo	Finalizada	Avería de alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Sustitución línea subterránea de alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Punto de luz por obras
Cogolludo	Finalizada	Revisión punto de luz parpadea
Cogolludo	Finalizada	Orientar luminaria
Cogolludo	Finalizada	Reparación cable
Cogolludo	Finalizada	Orientación led
Cogolludo	Finalizada	Bombilla fundida
Cogolludo	Finalizada	Cambio alimentación de farolas
Cogolludo	Finalizada	Rotular cuadro pistas
Cogolludo	Finalizada	Grapado de línea alumbrado público
Cogolludo	Finalizada	Detección derivación
Cogolludo	Finalizada	Revisión elevación puente repica
Cogolludo	Finalizada	2 farolas que no lucen
Cogolludo (Aleas)	Finalizada	Avería de alumbrado publico
Cogolludo (Aleas)	Finalizada	Salto esporádico automático
Cogolludo (Aleas)	Finalizada	Desconectar una farola
Cogolludo (Aleas)	Finalizada	Poste caído en el suelo
Cogolludo (Aleas)	Finalizada	Detección derivación
Cogolludo (Beleña Del Sorbe)	Finalizada	Avería de agua
Cogolludo (Beleña Del Sorbe)	Finalizada	Dos farolas fundidas
Cogolludo (Beleña Del Sorbe)	Finalizada	Reforma del cuadro de elevación
Cogolludo (Beleña Del Sorbe)	Finalizada	Grapar línea repetidor
Cogolludo (Torrebeleña)	Finalizada	Marcar cables subterráneos
Cogolludo (Veguillas)	Finalizada	Farola fundida Cable descolgado en alumbrado público
Cogolludo (Veguillas)	Finalizada	Reposición luminaria
Cogolludo (Veguillas)	Finalizada	Revisión motor de elevación
Cogolludo (Veguillas)	Finalizada	Detección derivación
Congostrina	Finalizada	Cambiar orientación de una placa led

Cubillo De Uceda, El	Finalizada	Tres farolas fundidas Cuadro de luz sin corriente Programar varios relojes
Cubillo De Uceda, El	Finalizada	Reposición luminarias
Cubillo De Uceda, El	Finalizada	Desvío por obras
Cubillo De Uceda, El	Finalizada	Instalación dos puntos alumbrado público en el parque nuevo
Cubillo De Uceda, El	Finalizada	Programación relojes e iluminación iglesia
Espinosa De Henares	Finalizada	Avería de alumbrado publico
Espinosa De Henares	Finalizada	Reponer cuatro lamparas fundidas
Espinosa De Henares	Finalizada	Repaso de alumbrado publico
Espinosa De Henares	Finalizada	Avería de alumbrado publico
Espinosa De Henares	Finalizada	Avería en línea de alumbrado publico por caída de arbol
Espinosa De Henares	Finalizada	Reposición 4 equipos y 4 lámpara
Espinosa De Henares	Finalizada	Inspección e instalación alumbrado público
Espinosa De Henares	Finalizada	Reposición de lámparas de alumbrado público
Espinosa De Henares	Finalizada	Retirada de cableado de alumbrado público por reforma
Espinosa De Henares	Finalizada	Revisión cuadro alumbrado público
Espinosa De Henares	Finalizada	Detección derivación
Espinosa De Henares	Finalizada	Daños de alumbrado público por tormenta en muchas farolas
Espinosa De Henares	Finalizada	Cambiar farola y cableado
Espinosa De Henares	Finalizada	Reposición lámpara
Espinosa De Henares	Finalizada	Inspección grupo de presión
Espinosa De Henares	Finalizada	Revisión cuadro alumbrado público
Espinosa De Henares	Finalizada	Sustitución bombas grupo de presión
Espinosa De Henares	Finalizada	Revisión punto alumbrado público
Espinosa De Henares	Finalizada	Sustituir globos
Espinosa De Henares	Finalizada	Detección derivación
Espinosa De Henares	Finalizada	Avería alumbrado público
Espinosa De Henares	Finalizada	Avería alumbrado público
Espinosa De Henares	Finalizada	Instalación punto alumbrado público
Espinosa De Henares	Finalizada	Reposición dos lámparas
Espinosa De Henares	Finalizada	Farola caída de fachada
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Avería de alumbrado publico

Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Inspección sondeo
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Reposición de seis lámparas en casco urbano
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Avería alumbrado público
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Avería del alumbrado público
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Falta de alumbrado público
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Detección derivación
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Farola quemada
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Arreglo de cable campo fútbol
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Avería de alumbrado público
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	Derivación cuadro centro médico
Espinosa De Henares (Carrascosa De H.)	Finalizada	La bomba sumergible no funciona
Fuencemillan	Finalizada	Desconectar punto de alumbrado
Fuencemillan	Finalizada	Revisión del clorador
Fuencemillan	Finalizada	Revisión cuadro iluminación ornamental
Fuencemillan	Finalizada	Revisión bomba fuente
Fuencemillan	Finalizada	Avería de alumbrado público
Fuentelahiguera De Albat.	Finalizada	Reponer lámparas fundidas
Fuentelahiguera De Albat.	Finalizada	Reponer dos luminarias led Retirar dos luminarias led
Fuentelahiguera De Albat.	Finalizada	Avería en cuadro de deposito no funcionan la bomba
Fuentelahiguera De Albat.	Finalizada	Montar luminoso en deposito
Fuentelahiguera De Albat.	Finalizada	Reponer luminaria
Fuentelahiguera De Albat.	Finalizada	Reponer luminaria
Fuentelahiguera De Albat.	Finalizada	Inspección cuadro de bombeo
Fuentelahiguera De Albat.	Finalizada	Avería alumbrado público
Fuentelahiguera De Albat.	Finalizada	Reposición punto Led
Galapagos	Finalizada	Avería en punto de alumbrado publico
Galapagos	Finalizada	Reponer lámparas fundidas
Galapagos	Finalizada	Farola caída por viento
Galapagos	Finalizada	Reposición de varias lámparas alumbrado público
Galapagos	Finalizada	Reponer dos lámparas

Galapagos	Finalizada	Cambiar varias bombillas
Galapagos	Finalizada	Reposición de lámparas
Galapagos	Finalizada	Reposición lámparas
Galapagos	Finalizada	Cambiar farolas
Galapagos	Finalizada	Reposición de lámparas
Galapagos	Finalizada	20 farolas fundidas
Galve De Sorbe	Finalizada	Avería de alumbrado publico
Galve De Sorbe	Finalizada	Reponer lámparas fundidas
Galve De Sorbe	Finalizada	Instalar dos nuevos puntos de alumbrado
Galve De Sorbe	Finalizada	Translado de punto de alumbrado red subterránea
Galve De Sorbe	Finalizada	Montar base de enchufe en cuadro de alumbrado público
Galve De Sorbe	Finalizada	Grapado de línea de alumbrado público
Heras De Ayuso	Finalizada	Colocar lámpara caída y cable descolgado en suelo
Heras De Ayuso	Finalizada	Reposición dos lámparas
Heras De Ayuso	Finalizada	Sustituir llave de corte rota
Heras De Ayuso	Finalizada	Dos farolas fundidas
Heras De Ayuso	Finalizada	Dos lámparas fundidas
Heras De Ayuso	Finalizada	Grapado de línea de alumbrado público
Heras De Ayuso	Finalizada	Revisión punto de alumbrado público
Heras De Ayuso	Finalizada	Reposición lámparas
Heras De Ayuso	Finalizada	Cable descolgado
Heras De Ayuso	Finalizada	Bombilla apagada
Hiendelaencina	Finalizada	Bombillas fundidas
Hiendelaencina	En Ejecución	Cable descolgado
Hiendelaencina	En Ejecución	Avería alumbrado público
Hita	Finalizada	Avería de alumbrado publico
Hita	Finalizada	Sustituir luminarias
Hita	Finalizada	Reponer luminarias Led
Hita	Finalizada	Programar reloj de alumbrado publico

Hita	Finalizada	Reposición luminaria
Hita	Finalizada	Reposición luminaria
Hita	Finalizada	Desplazamiento punto alumbrado público
Hita	Finalizada	Reparación luminarias
Hita	Finalizada	Reposición luminaria reparada
Hita	Finalizada	Instalar punto de alumbrado público
Hita	Finalizada	Desviación 2 líneas de alumbrado público
Hita	Finalizada	Reparación lámpara e inspección cuadro alumbrado público
Hita	Finalizada	Avería de alumbrado público
Hita	Finalizada	Reposición lámparas
Hita	Finalizada	Revisión punto alumbrado público
Hita	En Ejecución	Sustitución reloj astronómico
Hita	Finalizada	Detección derivación
Hita	Finalizada	Revisar 2 cuadros de alumbrado
Hita (Padilla De Hita)	Finalizada	Reposición de varias lámparas
Hita (Padilla De Hita)	Finalizada	Sustituir dos bombillas

Humanes	Finalizada	Desvío línea de alumbrado publico por obras
Humanes	Finalizada	Retirada de poste madera en mal estado
Humanes	Finalizada	Reposición de dos lámparas
Humanes	Finalizada	Detectar avería en línea de alumbrado público
Humanes	Finalizada	Reposición de cuatro lámparas
Humanes	Finalizada	Detección derivación
Humanes	Finalizada	Grapado de línea alumbrado público
Humanes	Finalizada	Avería de alumbrado público
Humanes	Finalizada	Cambiar cable de alumbrado público
Humanes	Finalizada	Reposición varias lámparas
Humanes	Finalizada	Reposición de varias lámparas
Humanes	Finalizada	Retirar línea de alumbrado público
Humanes	Finalizada	Reposición lámparas
Humanes	Finalizada	Detección derivación
Humanes	Finalizada	Repaso de alumbrado público
Humanes	Finalizada	Detección derivación

Humanes	En Ejecución	Poner en marcha reductores de flujo
Humanes	En Ejecución	Aislar empalmes en arquetas del paseo
Humanes	Finalizada	Grapado de línea de alumbrado público
Humanes	Finalizada	Reposición 5 lámparas
Humanes	Finalizada	Reposición lámpara
Humanes (Cerezo De Mohernando)	Finalizada	Grapado línea de alumbrado público
Majaelrayo	Finalizada	Inspección cuadro por salto esporádico de automático
Majaelrayo	Finalizada	Desvío por obras
Malaga Del Fresno	Finalizada	Sustituir 18 luminarias
Malaga Del Fresno	Finalizada	Sustituir ID rearme automatico
Malaga Del Fresno	Finalizada	Reponer lámpara de alumbrado público
Malaga Del Fresno	Finalizada	Farola fundida
Malaga Del Fresno	Finalizada	Instalación punto alumbrado por obra
Malaga Del Fresno	En Ejecución	Plan provincial
Malaga Del Fresno	Finalizada	Grapado de líneas de alumbrado público
Matarrubia	Finalizada	Desvío línea de alumbrado público
Medranda	Finalizada	Revisión cuadro de alumbrado público
Mierla, La	Finalizada	Cable de alumbrado público descolgado
Mierla, La	Finalizada	Cable descolgado
Mierla, La	Finalizada	Reposición lámpara en carretera
Mierla, La	Finalizada	Reposición luminaria led
Miralrio	Finalizada	Desviar línea de alumbrado publico Retirar poste de madera
Miralrio	Finalizada	Detección derivación por desdoble de lineas
Miralrio	Finalizada	Revisar línea de alumbrado publico
Miralrio	Finalizada	Grapado de línea de alumbrado público
Miralrio	Finalizada	Montar proyector en depósito de agua
Miralrio	Finalizada	Grapar línea de alumbrado público

Mohernando	Finalizada	Cable roto
Mohernando	Finalizada	Revisión de punto de alumbrado que no funciona
Mohernando	Finalizada	Cable descolgado
Mohernando	Finalizada	Inspección de motores en bomba
Mohernando	Finalizada	Instalar tierras Rearme automático
Mohernando	Finalizada	Grapado de línea alumbrado público
Mohernando	Finalizada	Avería fase alumbrado público
Mohernando	Finalizada	Colocar alumbrado público
Mohernando	Sin Asignar	Instalación línea de cementerio
Monasterio	Finalizada	Inspección cuadro alumbrado público
Monasterio	Finalizada	Reposición lámparas
Montarron	Finalizada	Reposición luminaria
Montarron	Finalizada	Revisión suministro edificio municipal
Muduex	Finalizada	Detección derivación
Muduex	Finalizada	Revisión cuadro alumbrado público
Muduex	Finalizada	Desvío punto por obras
Muduex	Finalizada	Reposición punto por obras
Muduex	Finalizada	Grapado línea alumbrado público
Muduex	Finalizada	Instalación de punto alumbrado público
Ordial, El	Finalizada	Reposición lámparas
Ordial, El	Finalizada	Cambiar poste de sitio por obra
Ordial, El (La Nava De Jadraque E.L.M.)	Finalizada	Revisión del clorador
Ordial, El (La Nava De Jadraque E.L.M.)	Finalizada	Reposición de lámparas
Ordial, El (La Nava De Jadraque E.L.M.)	Finalizada	Avería de alumbrado público
Pinilla De Jadraque	Finalizada	Cable de alumbrado público descolgado
Pinilla De Jadraque	Finalizada	Trasladar punto de alumbrado por obras

Pradena De Atienza	Finalizada	Avería luz en depósito de agua
Pradena De Atienza	Finalizada	Instalación de nuevos puntos alumbrado público
Puebla De Valles	Finalizada	Cable de alumbrado publico descolgado
Puebla De Valles	Finalizada	Cable de alumbrado público descolgado
Puebla De Valles	Finalizada	Transladar un punto de alumbrado público
Puebla De Valles	Finalizada	Colocar soporte de sujección en poste de madera
Puebla De Valles	Finalizada	Reposición de lámpara de alumbrado público
Puebla De Valles	Finalizada	Inspección cuadro
Puebla De Valles	Finalizada	Desvío en línea de alumbrado público
Robledillo De Mohernando	Finalizada	Avería de agua
Robledo De Corpes	Finalizada	Avería en clorador de depósito
Robledo De Corpes	Finalizada	Revisión aparato de cloro que no funciona
Robledo De Corpes	Finalizada	Avería en clorador, sondas de nivel y farola fundida
Robledo De Corpes	Finalizada	Revisión aparato de sondeo
Robledo De Corpes	Finalizada	Se ha soltado sonda en los niveles del agua
San Andres Del Congosto	Finalizada	Retirar cables de alumbrado publico por obras
San Andres Del Congosto	Finalizada	Trasladar punto de alumbrado
San Andres Del Congosto	Finalizada	Cables de alumbrado público atado a un balcón
San Andres Del Congosto	Finalizada	Revisión cuadro alumbrado público
Semillas	Finalizada	Farola caída por el viento
Servicio De Cooperación	En Ejecución	Plan de ahorro energetico
Servicio De Cooperación	Finalizada	Plan provincial electricidad
Servicio De Cooperación	Finalizada	Toma de datos en Málaga del Fresno
Servicio De Cooperación	Finalizada	Plan ahorro energético
Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión por obras y planes de mejora energética

Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión instalación nave y Centro Comarcal
Servicio De Cooperación	Finalizada	Recepción de obra para mejora energética en Galápagos
Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión instalaciones plan energético en Ciruelas
Servicio De Cooperación	Finalizada	Recoger información en Ciruelas
Servicio De Cooperación	En Ejecución	Mejora energética en Hiendelaencina
Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión instalación plan energético en Majaelayo
Servicio De Cooperación	Finalizada	Toma de datos de alumbrado en Málaga del Fresno
Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión mejora energética en Matarrubia
Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión mejora energética en Medranda
Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión instalación ahorro energético en Miralrío
Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión de instalación ahorro energético en Muduex
Servicio De Cooperación	En Ejecución	Mejora energética en Puebla de Valles
Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión instalación y toma de datos en Taragudo
Servicio De Cooperación	Finalizada	Revisión instalación ahorro energético en Valdearenas
Tamajon	Finalizada	Montar cuadro de alumbrado publico Sustituir diferencial de rearme automatico
Tamajon	Finalizada	Grapar cable descolgado
Tamajon	Finalizada	Detección de derivación en focos Iglesia
Tamajon	Finalizada	Detección derivación
Tamajon (Almiruete)	Finalizada	Desvío línea de alumbrado público Retirar poste de madera
Tamajon (Almiruete)	Finalizada	Reposición lámpara
Tamajon (Muriel)	Finalizada	Desvío línea de alumbrado publico por obras
Tamajon (Muriel)	Finalizada	Inspección pozo la bomba no funciona
Tamajon (Palancares)	Finalizada	Avería de alumbrado público
Tamajon (Palancares)	Finalizada	Lámpara fundida y cable descolgado
Tamajon (Palancares)	Finalizada	Desplazamiento dos puntos alumbrado público
Taragudo	Finalizada	Reparar poste de hormigon
Toba, La	Finalizada	Cable de alumbrado publico descolgado
Toba, La	Finalizada	Avería en alumbrado público
Toba, La	Finalizada	Reposición de luminaria
Toba, La	Finalizada	Desvío una farola

Toba, La	Finalizada	Sustitución luminaria led
Toba, La	En Ejecución	Nuevos puntos de alumbrado público
Torre Del Burgo	Finalizada	Farola descolgada
Torre Del Burgo	Finalizada	Revisión luz de la Ermita y cambiar varias bombillas plaza
Torre Del Burgo	Finalizada	Grapado línea alumbrado público
Torre Del Burgo	Finalizada	Revisión motores
Torre Del Burgo	Sin Asignar	Reposición línea alumbrado público
Tortuero	Finalizada	Reposición de lámparas
Tortuero	Finalizada	Cambiar varias bombillas
Valdearenas	Finalizada	Revisión motores
Valdearenas	Finalizada	Revisión punto de alumbrado público
Valdearenas	Finalizada	Revisión de cuadro alumbrado público
Valdearenas	Finalizada	Grapado de línea de alumbrado público
Valdepeñas De La Sierra	Finalizada	Retirar cables de alumbrado por derribo de vivienda
Valdepeñas De La Sierra	Finalizada	Progamación de un reloj
Valdepeñas De La Sierra	Finalizada	Instalación punto de alumbrado público
Valdesotos	Finalizada	Reponer dos lámparas fundidas
Valdesotos	Finalizada	Reponer lámpara fundida
Valdesotos	Finalizada	Reposición lámpara fundida
Valdesotos	Finalizada	Revisión Instalación y toma de datos
Valdesotos	Finalizada	Avería en alumbrado público
Valdesotos	Finalizada	Instalación rearme repetidor
Valdesotos	Finalizada	Dos farolas fundidas
Valdesotos	Finalizada	Conexión punto alumbrado público
Valdesotos	Finalizada	Revisión instalaciones
Valverde De Los Arroyos	Finalizada	Reponer lámparas fundidas
Valverde De Los Arroyos	Finalizada	Reparar varias lámparas fundida

Valverde De Los Arroyos	Finalizada	Reposición de lámparas
Valverde De Los Arroyos	Finalizada	Sustituir poste madera por báculo 4m
Valverde De Los Arroyos (Zarzuela De Galve)	Finalizada	Poste torcido
Villanueva De Argecilla	Finalizada	Avería de alumbrado público (sin luz)
Villanueva De Argecilla	Finalizada	Recepción de obra
Villanueva De Argecilla	Finalizada	Inspección bomba de elevación
Villaseca De Uceda	Finalizada	Retirar cables por obras
Villaseca De Uceda	Finalizada	Roto cable alumbrado público en la general
Viñuelas	Finalizada	Reponer dos lámparas fundidas
Viñuelas	Finalizada	Reponer lámpara fundida
Viñuelas	Finalizada	Cambiar dos lámparas de farolas
Viñuelas	Finalizada	Tres lámparas fundidas
Viñuelas	Finalizada	Una farola fundida
Zarzuela De Jadraque	Finalizada	Reponer tres lámparas fundidas
Zarzuela De Jadraque	Finalizada	Cable desenganchado en alumbrado público Farola suelta
Zarzuela De Jadraque	Finalizada	Anulación cuadro alumbrado público
Zarzuela De Jadraque	Finalizada	Retirar módulo y acometida
Zarzuela De Jadraque	Finalizada	Dos bombillas fundidas
Zarzuela De Jadraque	Finalizada	Ampliación línea de alumbrado pública por mejora energética
Zarzuela De Jadraque	Finalizada	Instalación poste eficiencia energética
Zarzuela De Jadraque	Finalizada	Plan mejora energética
Zarzuela De Jadraque	Finalizada	Poner unos enchufes exteriores en Ayuntamiento
Zarzuela De Jadraque	En Ejecución	Desvío de dos puntos de alumbrado público

MEMORIA RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CENTROS COMARCALES Y BRIGADA VERDE AÑO 2017
CENTRO COMARCAL DE COGOLLUDO. ACTIVIDAD FONTANERÍA

Alarilla	5742	Finalizada	12/04/2017	Fuga en boca de riego
Alarilla	6303	Finalizada	11/12/2017	Avería de agua boca de riego Acometida
Arbancon	6112	Finalizada	16/10/2017	Avería de agua
Arbancon	6150	Finalizada	30/10/2017	Avería de agua
Arroyo De Fraguas	5713	Finalizada	06/03/2017	Avería en acometida
Arroyo De Fraguas	5714	Finalizada	04/04/2017	Avería de agua
Arroyo De Fraguas	6002	Finalizada	12/06/2017	Colocar tapa en acometida y contador
Bustares	6240	Finalizada	12/12/2017	Acometida rota
Campillo De Ranas	3788	Finalizada	13/01/2017	Avería de agua
Campillo De Ranas	3820	Finalizada	26/01/2017	Avería de agua
Campillo De Ranas	5732	Finalizada	11/04/2017	Avería de agua en llave acometida
Campillo De Ranas	5944	Finalizada	21/07/2017	Fuga en boca de riego
Campillo De Ranas	6059	Finalizada	12/09/2017	Avería en llave de corte
Campillo De Ranas		Sin Asignar	11/12/2017	Fuga de agua pequeña
Campillo De Ranas		Sin Asignar	13/11/2017	Boca de riego no sale casi agua
Campillo De Ranas (Campillejo)		Sin Asignar	11/12/2017	Ampliar/empalme de un grifo de fuente que se está revistiendo de piedra
Campillo De Ranas (Espinar, El)	6001	Finalizada	09/08/2017	Reparación fuente pública
Campillo De Ranas (Espinar, El)	6075	Finalizada	20/09/2017	Avería en llave de corte
Campillo De Ranas (Roblelacas)	6058	Finalizada	13/09/2017	Avería de agua
Campillo De Ranas (Robleluengo)	6098	Finalizada	02/10/2017	Acometidas sin presión
Cantalojas	6025	Finalizada	25/08/2017	Buscar avería de agua

Cañizar	5692	Finalizada	24/03/2017	Fuga de agua
Cardoso De La Sierra,El (Bocigano, El)	6226	Finalizada	04/12/2017	Avería de agua
Cardoso De La Sierra,El (Colmenar De La Sierra)	3794	Finalizada	19/01/2017	Avería de agua
Cardoso De La Sierra,El (Colmenar De La Sierra)	6234	Finalizada	07/12/2017	Avería de agua
Cardoso De La Sierra,El (Peñalva De La Sierra)	5966	Finalizada	11/07/2017	Avería de agua
Casa De Uceda	5770	Finalizada	03/05/2017	Localizar avería agua
Casa De Uceda	5780	Finalizada	09/05/2017	Localizar avería de agua
Casas De San Galindo	3903	Finalizada	06/03/2017	Instalar grupo de presión
Casas De San Galindo	6106	Finalizada	21/09/2017	Roto presostato
Casas De San Galindo	6111	Finalizada	10/10/2017	Localizar avería de agua
Casas De San Galindo	6173	Finalizada	07/11/2017	Localizar avería con aparato
Casas De San Galindo	6237	Finalizada	11/12/2017	Llave de paso rota en acometida en la calle
Ciruelas	6088	Finalizada	09/03/2017	Mirar pozo de alcantarillado
Cogolludo	3833	Finalizada	09/02/2017	Instalar bombas en deposito
Cogolludo	3850	Finalizada	09/02/2017	Localizar avería de agua
Cogolludo	3872	Finalizada	17/02/2017	Avería en desagüe
Cogolludo	3904	Finalizada	08/03/2017	Regular presostato del depósito de agua
Cogolludo	3914	Finalizada	14/03/2017	Instalar llave de paso en la tubería de vaciado
Cogolludo	4303	Finalizada	20/03/2017	Reparar avería en tubería de distribución
Cogolludo	4305	Finalizada	21/03/2017	No funciona presostato de la bomba
Cogolludo	5683	Finalizada	21/03/2017	Acometida rota
Cogolludo	5723	Finalizada	07/04/2017	Montaje de bomba en grupo de presión
Cogolludo	5840	Finalizada	16/06/2017	Avería de agua
Cogolludo	5929	Finalizada	21/07/2017	Avería de agua
Cogolludo	5989	Finalizada	10/08/2017	Avería de agua
Cogolludo	6039	Finalizada	31/08/2017	Avería de agua

Cogolludo	6100	Finalizada	04/10/2017	Sustitución collarín toma
Cogolludo	6113	En Ejecución	16/10/2017	Localizar avería de agua
Cogolludo	6272	Finalizada	27/12/2017	Avería de agua
Cogolludo (Aleas)	5947	Finalizada	28/07/2017	Avería de agua
Cogolludo (Aleas)	6169	Finalizada	07/11/2017	Avería en colector
Cogolludo (Beleña Del Sorbe)	3780	Finalizada	17/01/2017	Localizar avería de agua
Cogolludo (Beleña Del Sorbe)	5693	Finalizada	27/03/2017	Avería de agua
Cogolludo (Beleña Del Sorbe)	6000	En Ejecución	17/08/2017	Bomba rota
Cogolludo (Beleña Del Sorbe)	6038	En Ejecución	06/09/2017	Avería de agua
Cogolludo (Torrebeleña)	3915	Finalizada	14/03/2017	Localizar avería de agua
Cogolludo (Torrebeleña)	3927	Finalizada	16/03/2017	Localizar avería de agua
Cogolludo (Torrebeleña)	5951	Finalizada	24/07/2017	Avería tetón boca de riego
Cogolludo (Veguillas)	5720	Finalizada	04/04/2017	Avería de agua
Cogolludo (Veguillas)	5724	Finalizada	07/04/2017	Avería en llave acometida
Cogolludo (Veguillas)	5760	Finalizada	24/04/2017	Fuga de agua
Cogolludo (Veguillas)	5883	Finalizada	06/07/2017	Localizar avería de agua
Cogolludo (Veguillas)	5887	Finalizada	20/04/2017	Fuga de agua
Cogolludo (Veguillas)	5922	Finalizada	20/07/2017	Buscar avería de agua
Cogolludo (Veguillas)	6066	Finalizada	14/09/2017	Avería en depósito de motores
Cogolludo (Veguillas)	6242	En Ejecución	07/12/2017	Avería de agua
Congostrina	3763	Finalizada	09/01/2017	Avería de agua
Congostrina	5759	Finalizada	21/04/2017	Avería de agua
Congostrina	5871	Finalizada	03/07/2017	Avería de agua
Congostrina	5904	Finalizada	13/07/2017	Boca de riego rota y avería en fuente pública
Congostrina	6248	Finalizada	18/12/2017	Pérdida de llave de vaciado
Copernal	5875	Finalizada	01/06/2017	Avería en el depósito de agua
Copernal	5921	Finalizada	18/07/2017	Fuga de agua al lado de contador
Cubillo De Uceda, El	5813	Finalizada	24/05/2017	Avería de agua

Espinosa De Henares	3799	Finalizada	24/01/2017	Revisar presión de agua
Espinosa De Henares	3832	Finalizada	26/01/2017	Revisar boya de deposito no funciona
Espinosa De Henares	5819	Finalizada	01/06/2017	Avería grave de agua
Espinosa De Henares	5823	Finalizada	05/06/2017	Nueva acometida
Espinosa De Henares	5837	Finalizada	16/06/2017	Avería en piscina
Espinosa De Henares	6087	Finalizada	29/05/2017	Reparaciones de averías de agua
Espinosa De Henares	6214	Finalizada	23/11/2017	Avería de acometida del colegio
Espinosa De Henares (Carrascosa De Henares)	3793	Finalizada	19/01/2017	Avería en deposito de agua
Espinosa De Henares (Carrascosa De Henares)	3877	Finalizada	28/02/2017	Avería en depósito
Espinosa De Henares (Carrascosa De Henares)	5763	Finalizada	27/04/2017	Localizar avería
Espinosa De Henares (Carrascosa De Henares)	6026	Finalizada	29/08/2017	Localizar avería de agua
Espinosa De Henares (Carrascosa De Henares)	6051	Finalizada	06/09/2017	Localizar avería de agua
Fuencemillan	3745	Finalizada	09/01/2017	Avería de agua Sustituir boca de riego
Fuencemillan	5798	Finalizada	17/04/2017	Tapón de una acometida
Fuencemillan	5988	Finalizada	18/07/2017	Desagüe descolgado
Fuencemillan	6076	Finalizada	28/08/2017	Anular acometida Hacer conexión de desagüe
Fuentelahiguera De Albat.	5684	Finalizada	20/03/2017	Sustitución de 4 o 5 llaves de corte
Fuentelahiguera De Albat.	5769	Finalizada	02/05/2017	Avería de agua
Fuentelahiguera De Albat.	5806	Finalizada	23/05/2017	Avería de agua
Fuentelahiguera De Albat.	6189	Finalizada	16/11/2017	Localizar avería de agua
Fuentelahiguera De Albat.	6261	Finalizada	20/12/2017	Avería de agua
Galve De Sorbe	5719	Finalizada	31/03/2017	Fuga de agua del depósito
Galve De Sorbe	5893	Finalizada	10/07/2017	Revisión arqueta por malos olores
Gascueña De Bornova	5755	Finalizada	17/04/2017	Boca de riego rota
Gascueña De Bornova	5867	En Ejecución	28/06/2017	Avería de agua
Gascueña De Bornova	6158	En Ejecución	02/11/2017	Dos averías de agua
Gascueña De Bornova	6227	Finalizada	05/12/2017	Localizar averías
Gascueña De Bornova	6239	Finalizada	11/12/2017	Avería de agua

Heras De Ayuso	3768	Finalizada	05/01/2017	Avería en dos contadores de agua
Heras De Ayuso	3891	Finalizada	18/01/2017	Anular contador de agua Instalar contador de agua
Heras De Ayuso	5886	Finalizada	18/04/2017	Colocar válvula de retención
Heras De Ayuso	5974	Finalizada	04/08/2017	Fuga de agua
Heras De Ayuso	6013	Finalizada	28/07/2017	Avería de agua en llave de paso
Heras De Ayuso	6041	Finalizada	31/08/2017	Pozo de registro
Heras De Ayuso	6097	Finalizada	03/10/2017	Boca de riego rota
Heras De Ayuso	6258	Finalizada	20/12/2017	Comprobar contador por consumo o avería de agua
Hiendelaencina	5743	Finalizada	24/01/2017	Sustituir llave de corte
Hiendelaencina	5865	Finalizada	05/05/2017	Averia de agua en fuente
Hiendelaencina	5884	Finalizada	06/07/2017	Boca de riego rota y localizar avería
Hiendelaencina	6133	Finalizada	16/10/2017	Avería de agua en el campo
Hiendelaencina	6181	Finalizada	14/11/2017	Avería de agua
Hita	3808	Finalizada	25/01/2017	Localizar avería de agua
Hita	3831	Finalizada	08/02/2017	Localizar avería de agua
Hita	3859	Finalizada	16/02/2017	Localizar averia de agua
Hita	6067	Finalizada	18/09/2017	Cambiar dos bombillas
Hita	6074	Finalizada	25/09/2017	Avería de agua
Huerce, La	3852	Finalizada	16/02/2017	Avería de agua
Huerce, La (Valdepinillos E.A.T.I.M.)	5841	En Ejecución	02/03/2017	Realizar dos acometidas nuevas de agua potable y conexiones al alcantarillado
Huerce, La (Valdepinillos E.A.T.I.M.)	5894	Finalizada	20/06/2017	Fuga de agua
Huerce, La (Valdepinillos E.A.T.I.M.)	5900	Finalizada	11/07/2017	Avería de agua
Huerce, La (Valdepinillos E.A.T.I.M.)	6062	Finalizada	13/09/2017	Avería de agua
Huerce, La (Valdepinillos E.A.T.I.M.)	6120	En Ejecución	17/10/2017	Acondicionamiento captación
Huerce, La (Valdepinillos E.A.T.I.M.)	6152	Finalizada	30/10/2017	Avería de agua
Huerce, La (Valdepinillos E.A.T.I.M.)	6211	Finalizada	27/11/2017	Localizar avería de agua

Humanes	3815	Finalizada	31/01/2017	Avería de agua
Humanes	3892	Finalizada	06/03/2017	Avería de agua
Humanes	3917	Finalizada	13/03/2017	Localización de averías en varios puntos del pueblo
Humanes	5708	Finalizada	03/04/2017	Dos averías de agua
Humanes	5716	Finalizada	04/04/2017	Dos averías de agua
Humanes	5726	Finalizada	06/04/2017	Localizar avería de agua
Humanes	5750	Finalizada	21/04/2017	Fuga de agua
Humanes	6006	Finalizada	23/08/2017	Avería de agua
Humanes	6151	Finalizada	02/11/2017	Localizar avería de agua
Humanes (Razbona E.A.T.I.M)	5783	Finalizada	10/05/2017	Localizar avería
Jadraque	3812	Finalizada	01/02/2017	Localizar avería de agua
Jadraque	3925	Finalizada	17/03/2017	Localizar avería en red de distribución
Jadraque	5728	Finalizada	31/03/2017	Avería de agua
Jadraque	5836	Finalizada	14/06/2017	Localizar avería
Jadraque	5897	Finalizada	11/07/2017	Localizar avería de agua
Jadraque	5943	Finalizada	11/05/2017	Buscar avería en depósito de agua
Jadraque	5991	Finalizada	10/08/2017	Localizar avería de agua
Jadraque	6007	Finalizada	25/08/2017	Buscar avería de agua
Jadraque	6049	Finalizada	05/09/2017	Avería en pozo de registro
Jadraque	6050	Finalizada	07/09/2017	Localizar avería de agua
Jadraque	6070	Finalizada	20/09/2017	Localizar avería de agua
Jadraque	6089	Finalizada	28/09/2017	Buscar avería de agua
Jadraque	6251	Finalizada	15/12/2017	Localizar avería de agua
Jadraque (Castilblanco De Henares)	5781	Finalizada	29/03/2017	Cambiar una tubería con llave
Majaelrayo	5771	Finalizada	24/04/2017	Avería en captación de agua
Majaelrayo	5892	Finalizada	28/06/2017	Avería de agua
Majaelrayo	6095	Finalizada	02/10/2017	Boca de riego rota
Malaga Del Fresno	6099	Finalizada	09/10/2017	Avería de agua
Malaga Del Fresno	6142	Finalizada	25/10/2017	Avería de agua

Malaga Del Fresno	6163	Finalizada	06/11/2017	Localizar avería de agua
Malaguilla	3743	Finalizada	03/01/2017	Avería de agua
Malaguilla	5746	Finalizada	20/04/2017	Avería de agua
Malaguilla	5888	Finalizada	09/06/2017	Avería de agua
Matarrubia	6005	Finalizada	03/08/2017	Avería de agua
Medranda	3924	Finalizada	15/03/2017	Colocar caño de fuente pública
Medranda	5825	Finalizada	05/06/2017	Avería de agua en fuente y Pozo Solicitud aparato detección averías
Medranda	5868	Finalizada	29/06/2017	Avería de agua y fuga en acometida
Medranda	6140	Finalizada	23/10/2017	Localizar avería de agua
Membrillera	3854	Finalizada	16/02/2017	Avería en fuente publica
Membrillera	3865	Finalizada	21/02/2017	Avería de agua
Membrillera	5967	Finalizada	04/08/2017	Avería de agua en la fuente
Membrillera	6096	Finalizada	02/10/2017	Avería de agua en fuente pública
Membrillera	6222	Finalizada	01/12/2017	Avería de agua
Membrillera	6250	Finalizada	18/12/2017	Avería de agua
Membrillera		Sin Asignar	27/10/2017	Poner llave al final de línea
Membrillera		Sin Asignar	29/06/2017	Cambiar tres bocas de riego
Miralrio	5805	Finalizada	22/05/2017	Avería de agua
Miralrio	6238	Finalizada	07/12/2017	Reparar avería de agua
Mohernando	3800	Finalizada	24/01/2017	Averia de agua Avería en boca de riego
Mohernando	3846	Finalizada	09/02/2017	Avería en boca de riego
Mohernando	3847	Finalizada	14/02/2017	Avería en boca de riego
Mohernando	5740	Finalizada	17/04/2017	Conexión de tuberías planes provinciales
Mohernando	5973	Finalizada	02/08/2017	Avería de agua
Monasterio	5968	Finalizada	03/08/2017	Avería de agua
Monasterio	6011	Finalizada	31/07/2017	La válvula del cloro no funciona y fuente pública

Montarron	3893	Finalizada	06/03/2017	Localización de avería de agua
Montarron	5744	Finalizada	23/02/2017	Montar bocas de riego e hidrante
Muduex	6052	Finalizada	07/09/2017	Avería de agua
Muduex	6236	Finalizada	07/12/2017	Boca de riego
Ordial, El	3744	Finalizada	04/01/2017	Avería de agua
Ordial, El		Sin Asignar	26/07/2017	Avería de agua en acometida
Ordial, El (La Nava De Jadraque E.L.M.)	5694	Finalizada	02/03/2017	Regular llave de sobrante de depósito
Ordial, El (La Nava De Jadraque E.L.M.)	6032	Finalizada	21/07/2017	Limpiar el manantial de abastecimiento
Pinilla De Jadraque	6290	Finalizada	12/12/2017	Hacer acometida
Pradena De Atienza	3901	Finalizada	07/03/2017	Avería en boca de riego
Pradena De Atienza	5999	Finalizada	08/08/2017	Avería en fuente polideportivo
Pradena De Atienza	6125	Finalizada	18/10/2017	Avería de agua
Pradena De Atienza		Sin Asignar	11/12/2017	No entra agua en el depósito
Puebla De Beleña	5709	Finalizada	31/03/2017	Averia de agua
Puebla De Beleña	6171	Finalizada	03/11/2017	Localizar avería con apartatos
Puebla De Valles	5733	Finalizada	03/04/2017	Fuga de agua
Puebla De Valles	5906	Finalizada	24/04/2017	Válvula de retención motor rota
Puebla De Valles	5918	Finalizada	18/07/2017	Buscar avería de agua
Puebla De Valles	6149	Finalizada	09/10/2017	Boca de riego rota
Robledillo De Mohernand.	5959	Finalizada	01/08/2017	Avería de agua
Robledillo De Mohernand.	6165	Finalizada	02/11/2017	Avería de agua
Robledillo De Mohernand.		Finalizada	30/06/2017	Avería de agua
Robledo De Corpes	6063	En Ejecución	12/09/2017	Avería en grifo fuente pública

San Andres Del Congosto	3769	Finalizada	11/01/2017	Avería de agua
San Andres Del Congosto	5787	Finalizada	10/05/2017	Avería de agua
San Andres Del Congosto	6003	Finalizada	22/08/2017	Cambiar llave de acometida
San Andres Del Congosto	6040	Finalizada	06/09/2017	Anular 3 acometidas
San Andres Del Congosto	6110	Finalizada	11/10/2017	Avería de agua
San Andres Del Congosto	6185	Finalizada	02/11/2017	Localizar avería de agua
Servicio De Cooperación	5808	Finalizada	24/05/2017	Reparar la caldera de calefacción del centro
Tamajon	5866	Finalizada	29/06/2017	Avería de agua (detector)
Tamajon (Muriel)	5782	Finalizada	09/05/2017	Sustituir bomba
Torre Del Burgo	3888	Finalizada	16/02/2017	Anular acometida de agua
Torre Del Burgo	5735	Finalizada	12/04/2017	Localizar avería
Torre Del Burgo	5990	Finalizada	04/07/2017	Nueva toma de agua
Torre Del Burgo	6042	Finalizada	08/09/2017	Sustitución boca de riego
Tortuero	3773	Finalizada	09/01/2017	Avería de agua
Tortuero	3783	Finalizada	18/01/2017	Avería de agua
Tortuero	5702	Finalizada	16/01/2017	Instalar contador de agua
Tortuero	5794	Finalizada	16/05/2017	Avería de agua
Tortuero	5946	Finalizada	28/07/2017	Avería de agua
Tortuero	5964	Finalizada	02/08/2017	Avería de agua
Valdearenas	3795	Finalizada	23/01/2017	Avería de agua
Valdearenas	5820	Finalizada	02/06/2017	Rotura de boca de riego
Valdearenas	5879	Finalizada	03/07/2017	Fuga de agua por la acera
Valdepeñas De La Sierra	3887	Finalizada	02/03/2017	Localizar avería de agua
Valdepeñas De La Sierra	5934	Finalizada	17/07/2017	Localizar avería de agua
Valdepeñas De La Sierra	5976	Finalizada	07/08/2017	Avería de agua

Valdepeñas De La Sierra	6137	Finalizada	20/10/2017	Avería de agua
Valdepeñas De La Sierra	6180	Finalizada	13/11/2017	Avería de agua
Valdepeñas De La Sierra (Alpedrete De La Sierra)	3782	Finalizada	17/01/2017	Avería de agua
Valdepeñas De La Sierra (Alpedrete De La Sierra)	3801	Finalizada	20/01/2017	Avería de agua
Valdepeñas De La Sierra (Alpedrete De La Sierra)	3822	Finalizada	31/01/2017	Dos averías de agua
Valdepeñas De La Sierra (Alpedrete De La Sierra)	3851	Finalizada	09/02/2017	Localizar avería de agua
Valdepeñas De La Sierra (Alpedrete De La Sierra)	5754	Finalizada	24/04/2017	Avería de agua
Valdepeñas De La Sierra (Alpedrete De La Sierra)	5839	Finalizada	09/06/2017	Avería de agua
Valdepeñas De La Sierra (Alpedrete De La Sierra)	6212	Finalizada	20/11/2017	Localizar avería de agua
Valdesotos	5768	Finalizada	24/04/2017	Avería de agua
Valdesotos	5779	Finalizada	09/05/2017	Localizar avería de agua
Valdesotos	6037	Finalizada	04/09/2017	Localizar avería de agua
Valverde De Los Arroyos	3886	Finalizada	01/03/2017	Avería de agua
Valverde De Los Arroyos	4302	Finalizada	16/03/2017	Avería de agua
Valverde De Los Arroyos	5812	Finalizada	24/05/2017	Avería de agua
Valverde De Los Arroyos	5903	Finalizada	12/07/2017	Reventón de tubería
Valverde De Los Arroyos	5931	Finalizada	21/07/2017	Avería de agua
Valverde De Los Arroyos	5952	Finalizada	27/07/2017	Avería de agua
Valverde De Los Arroyos	6186	Finalizada	13/11/2017	Avería de agua y llevar aparato
Valverde De Los Arroyos (Zarzuela De Galve)	6188	Finalizada	16/11/2017	Depósito de agua con boquete y no tienen agua
Valverde De Los Arroyos (Zarzuela De Galve)	6208	Finalizada	21/11/2017	Localizar avería de agua
Villares De Jadraque	5788	Finalizada	12/05/2017	Rotura llave de corte de una vivienda
Villares De Jadraque	5928	Finalizada	17/07/2017	Avería de agua
Villares De Jadraque	6012	Finalizada	28/08/2017	Avería en boca de riego
Villaseca De Uceda	3912	Finalizada	10/03/2017	Avería de agua
Villaseca De Uceda	5734	Finalizada	10/04/2017	Acometida nueva
Villaseca De Uceda	5958	Finalizada	28/04/2017	Avería de agua

Villaseca De Uceda	6004	Finalizada	21/08/2017	Avería en acometida
Viñuelas	6176	Finalizada	09/11/2017	Avería de agua
Viñuelas	6207	Finalizada	22/11/2017	Avería de agua
Yunquera De Henares	5729	Finalizada	10/04/2017	Fuga de agua
Zarzuela De Jadraque	6351	Finalizada	12/06/2017	Acometida rota e Inspección arqueta se sale el agua
Zarzuela De Jadraque	6352	Finalizada	04/07/2017	Boca de riego pierde agua
Zarzuela De Jadraque	6353	Finalizada	18/12/2017	Colocar un contador de agua en el bar